

Montageanleitung Aufkleber

Vorbehandlung

Die Folien können auf nahezu jedem sauberen, trockenen, glatten bis leicht porösen, fett-, wachs- und silikonfreien, wetterbeständigen Untergrund, z.B. Aluminium, Chrom, galvanisierte Bleche, rostfreier Stahl, Glas und die meisten Lackflächen.

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche und wischen diese anschließend trocken ab.

Werkzeuge

In der Regel reichen für die Verklebung folgende Werkzeuge:

- Plastikkrakel oder alternativ eine stabile Kunststoffkarte (bitte keine scharfkantigen Gegenstände verwenden)
- Zollstock, Maßband oder Lineal
- Kreppklebeband
- Bei der Anbringung größerer Aufkleber: Sprühflasche mit Leitungswasser und 2-3 Tropfen Geschirrspülmittel befüllen

Verklebetemperatur

Die Verklebung sollte zwischen + 5°C bis + 20°C Luft- bzw. Untergrundtemperatur vorgenommen werden. Bei starker Sonneneinstrahlung sollte die Verklebung im Schatten erfolgen. Die Mindesttemperaturen müssen unbedingt eingehalten werden.


Verklebemethode

Halten Sie den Aufkleber (ohne diesen von der Trägerfolie zu lösen) an der Zielfläche an und messen Sie die richtige Position ab.


Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, fixieren Sie den Aufkleber provisorisch mit einigen kleinen Klebestreifen.




Kleben Sie einen breiteren Streifen Kreppband senkrecht über die Mitte.



Lösen Sie von der einen Hälfte vorsichtig die Übertragsfolie samt Aufkleber vom Trägerpapier und schneiden das Trägerpapier an der Klebekante ab



Drücken Sie den Aufkleber mittels eines Rakels von der Mitte nach außen fest. Bei größeren Aufklebern den Untergrund mit einer Spülmittellösung mittels eines Zerstäubers leicht anfeuchten.



Ziehen Sie die mittleren Befestigungsstreifen ab, entfernen vorsichtig das verbliebene Trägerpapier, indem Sie das Übertragungspapier gemeinsam mit dem Aufkleber abziehen.



Nun mindestens eine halbe Stunde warten! Anschließend die Übertragsfolie im scharfen Winkel abziehen.

Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise.